

АНАЛИЗ
паспорта доступности для инвалидов и предоставляемых услуг
в сфере образования МБОУ СОШ № 13 г. Донецка
в 2021 учебном году

Паспорт доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования МБОУ СОШ № 13 г. Донецка утвержден приказом МБОУ СОШ № 13 г. Донецка от 19.01.2019 г № 7.

МБОУ СОШ № 13 г. Донецка располагается по адресу: пр. Мира, 57, является муниципальной собственностью и находится в оперативном управлении. Представляет собой 2 отдельно стоящих здания. Территория организации ограждена. МБОУ СОШ №4 г. Донецка не имеет условий доступности для инвалидов и маломобильных граждан. Обустройства для инвалидов на коляске нет.

С 1 сентября 2021 года в школе обучаются 9 обучающихся с ОВЗ. В соответствии с возможностями и потребностями данной категории детей, их обучение организовано как в школе, так и на дому.

В МБОУ СОШ № 13 г. Донецка созданы технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного входа и выхода детей с недостатками физического и психического развития в здание школы, их пребывания и обучения в школе.

Территория, прилегающая к зданию МБОУ СОШ № 13 г. Донецка, имеет прочное асфальтовое покрытие, позволяющее беспрепятственно добраться до здания и попасть внутрь.

Зоны целевого назначения здания школы: спортивный зал, столовая также имеют беспрепятственные входы и пути перемещения для лиц с ОВЗ.

Предусмотрено бесплатное предоставление учебников и учебных пособий, иной учебной литературы.

В школе в полной мере обеспечивается участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

Паспорт доступности объекта содержит краткую характеристику объекта и предоставляемых на нем услуг, оценку соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов, оценку соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов, а также управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

В школе обеспечены условия индивидуальной мобильности инвалидов и

возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, поручни, доступные входные двери группы, достаточная ширина дверных проемов в стенах.

Общее состояние доступности основных структурно-функциональных зон оценивается как доступное полностью всем (ДП-В): территория, прилегающая к зданию, вход в здание, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зоны целевого назначения здания, система информации и связи, а также пути движения к объекту от остановки транспорта находятся в отличном состоянии.

Педагогические работники школы прошли инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор МБОУ СОШ № 13 г. Донецка



Е. А. Тимошенко